

剑阁龙王潭水库8·29较大溺水事故

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/171047601756126.html>

范文网，为你加油喝彩！

2024年3月15日发(作者：我的旅途)

心不清则无以见道，
志不确则无以立功。

宋林逋

剑阁县龙王潭水库“8·29”较大溺水

事故

调查报告

2015年8月29日14时50分许，在剑阁县龙王潭水库，用于水库管理的半蓬快艇搭载12人在航行时翻沉，造成5人死亡，事故直接经济损失约330万元。

参照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律、法规和规章的规定，8月30日，市人民政府成立了由副市长赵文峤任组长，市安监、监察、公安、交通、水务、总工会等部门及剑阁县人民政府有关人员组成的“8·29”较大溺水事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市人民检察院派员参加事故调查工作。事故调查组下设技术小组、责任小组、综合小组三个工作小组，分别由市交通运输局、市监察局、市安监局牵头，对事故发生经过、原因和有关责任单位及人员进行了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

— 1 —

（一）事故伤亡情况

姓 名

母利军

张文周

唐军军

吴 鑫

母 媛

性别 年龄 民族

男

男

男

男

女

32

27

22

39

10

汉

汉

汉

汉

汉

工作单位或住址

四川通信产业服务有限公司广元市分公司

剑阁营业部

四川通信产业服务有限公司广元市分公司

剑阁营业部

四川通信产业服务有限公司广元市分公司

剑阁营业部

中国电信广元分公司剑阁网络运营分局

剑阁县城北镇碑梁村5组

伤害

程度

死亡

死亡

死亡

死亡

死亡

（二）龙王潭水库情况。

龙王潭水库位于剑阁县汉阳镇和剑门关镇辖区内，属于中型水库，集雨面积48平方公里，设计有效库容1055万立方米，总库容1577万立方米，水域面积1600亩。2008年9月，龙王潭水库由剑阁供电有限责任公司移交给剑阁县水务局管理。

（三）事发水域航行条件情况。

事发当日，事故船舶航行水域水深和航行宽度能够满足航行条件，水库水态平稳，视野开阔，气象条件良好，通航条件较好。

（四）事故船舶基本情况。

事故船舶为半蓬快艇，自定船名为龙王潭01号，剑阁县水务局于2012年4月使用龙王潭水库灾后重建项目资金，通过政府采购向简阳市兴业游艇贸易有限公司购路。该船于2012年5月随水库灾后重建工程完工交验时一并交付给龙王潭水库管理

处使用，主要用于水库管理维护、观测等日常工作。该船型号为

— 2 —



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发