

# Surface Book更新2月补丁后出现键盘分离状态怎么办？

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/d98ac20b132e9d23b93d660e411e804b.html>

## 范文网，为你加油喝彩！

微软win10“终极笔记本”surface book虽然有很多无可比拟的优点，但由于这是第一代产品，而且windows10也并不完全成熟，因此有些小问题也是正常的事。在微软发布的2月更新补丁中，修复了很多之前的bug，不过却又带来了新的问题，比如说surface book的键盘分离状态检测错误。

简单说，  
就是在屏幕机身连接键盘后，依然显示“键盘分离”的  
状态。这虽然不影响键盘的正常使用，但如果你再想让键盘分离，就得来硬的

按住键盘上的分离键10秒  
以上，然后指示灯变绿，随即听到分离的提示音成功分  
离。

这种强行分离的方式会导致破篮球社团活动记录坏重力感应系统，因为此时你单独使用屏幕机身时，重力感应将不再起作用，屏幕方向不会有任何感恩节来历改变。我最喜欢你

win10对surface book键盘状态“凌乱”的感觉到底是什么引起的呢？貌似第三方杀软有中国武术功夫一定责任。还有人说是秋天漠漠向昏黑surface dtx进程出现问题，所以在任务管理器中重启该进程后，重启设备会解决问题。如果你不想自己折腾，可以等待微软发布新的固件更新来修复问题，从以往的时间来看，应该很快就会到来。

更多作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发